

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБУ МО «ЦИСС»
И.Б. Войтас
«25» сентября 2023 г.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
государственного бюджетного учреждения Московской области
«Центр инноваций социальной сферы»
для инвалидов**

г.о. Красногорск

«25» сентября 2023 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование/вид объекта: нежилое помещение

1.2. Адрес объекта: 143440, Московская область, г. о. Красногорск, д. Путилово, тер. «Гринвуд», стр.23, офис 436

1.3. Сведения об объекте: нежилые офисные помещения на территории «Гринвуд» стр. 23 на 4 этаже, 388,06 кв. м, земельный участок - нет.

1.4. Год ввода объекта в эксплуатацию: 2009

1.5. Дата последнего капитального ремонта: нет.

1.6. Наименование собственника объекта: акционерное общество «Гринвуд»

1.7. Форма собственности объекта: частная

1.8. Пропускная способность объекта: 50 человек

2. Характеристика использования объекта

2.1. Сфера деятельности: социальное обслуживание.

2.2. Виды оказываемых услуг: оказание консультационной и методической помощи государственным и негосударственным организациям, осуществляющим деятельность по предоставлению социальных услуг, обеспечение поддержки развития, мониторинга и продвижения инновационных программ и проектов в сфере предоставления социальных услуг, организация обучения и повышения квалификации

2.3. Форма оказания услуг: очная на объекте с кратковременным пребыванием, онлайн посредством платформы в информационно – коммуникационной сети «Интернет».

2.4. Категории обслуживаемого контингента: граждане старше 18 лет.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды разных нозологий - представители СО НКО.

3. Оценка доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту общественным транспортом: от метро «Сходненская» корпоративный автобус

3.2. Путь следования к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта:

3.2.1. Расстояние: 200 метров.

3.2.2. Время в пути пешком: 3 мин.

3.2.3. Наличие пешеходного перехода и его характеристика: регулируемый пешеходный переход.

3.2.4. Перепады высоты в пути: нет.

3.3. Состояние доступности объекта для инвалидов:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности объекта
1	Территория, прилегающая к объекту	ДУ
2	Вход в объект	ДЧ-В
3	Пути движения внутри объекта (в том числе пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения объекта	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические зоны	ДЧ-В
6	Система информации и связи	ДЧ-В

3.4. Заключение о состоянии доступности объекта для инвалидов: ДЧ-В - доступно частично всем.

4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

4.1. Требуемые мероприятия по адаптации объекта:

№ п/п	Структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации об адаптации объекта	Сроки исполнения
1	Территория, прилегающая к объекту	не нуждается	
2	Вход в объект	не нуждается	
3	Пути движения внутри объекта (в том числе, пути эвакуации)	не нуждается	
4	Зона целевого назначения объекта	не нуждается	
5	Санитарно-гигиенические зоны	не нуждается	
6	Система информации и связи	не нуждается	

4.2. Ожидаемый результат состояния доступности объекта после выполнения мероприятий по адаптации: ДП-В.

5. Особые отметки


5.1. Паспорт доступности объекта составлен на основании акта обследования объекта от « 25 » сентября 20 23 г.

Председатель комиссии:



Войтас И.Б.


Члены комиссии:



Выборнова М.А.



Донских Л.В.



Розенталь Л.Б.



Орлов Р.Г.